

LocaPhone VoIP TK-System

Software Release Notes 5.6.2



Erstellungsdatum: 8. Mai 2024

Copyright © LocaNet GmbH. Alle Rechte vorbehalten. LocaNet und das LocaNet-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der LocaNet GmbH in der EU. LocaPhone ist eine Marke der LocaNet GmbH. Alle anderen Marken und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument beinhaltenen Angaben und Spezifikationen können jederzeit ohne Vorankündigung verändert werden.


Inhalt

Behobene Fehler	4
Software-Pakete	5
LocaPhone.....	5
Provisioning/Firmware	5
System Software	5

LocaPhone Version 5.6.2 Maintenance-Version

Veröffentlichung: Februar 2024

- Vermittlungskern - Fehlerbehebung Datenbank-Zugriff

 Version 5.6.2 als Update behebt einen kritischen Fehler in LocaPhone 5.6.1!
Ein fehlerhafter Datenbank-Zugriff führt zu Störungen im Dialplan (PHONE-1097).

Behobene Fehler

- [#1017] - [dialplan] Dialplan calls wrong database parameter

Software-Pakete

LocaPhone

- LocaPhone 5.6.2, astbuttd 5.6.1, Asterisk 18.10.1 LTS
- LocaPhone Livemon-Server 5.2.0, Livemon 5.6.2, Conference 5.6.2
- LocaPhone Audiodateien DE 1.2.2, EN 1.2.2, MoH 5.6.2

Provisioning/Firmware

- Firmware Snom D3xx/D7xx: 10.1.159.12, D765: 10.1.73.22, D375/D305: 10.1.64.14, D745: 10.1.57.14, D120:10.1.54.13
- Firmware Snom 3xx/MP: 8.7.5.44, 360: 8.7.3.25.9, 7xx: 8.9.3.80, 8xx: 8.7.5.44, PA1: 8.7.5.75, C520:1.4.32
- Firmware Snom (RTX) DECT 03.24.0012
- Firmware Yealink T4xS/T40G/CP920: 84.0.90, T5xS: 84.0.70, T5xW: 84.0.95, T56A/T58A/CP960: 84.0.15, T4xG/T41P: 83.0.120
- Firmware Gigaset N870/N670: 2.57.1, N720: 70.117, N510: 42.262
- Firmware Mitel 68xxi 5.1.0.2047, Aastra 4.2.0.2023
- Firmware Polycom Trio 8x00: 5.9.0AB, Polycom UC: 4.0.11, Polycom: 3.2.7

System Software

- Server-Betriebssystem Ubuntu 20.04 LTS (S500, HW, VMware ESX 6.7, 7.0, 7.2)